

FOLDER INFORMACYJNY — PAPIERNIA W SKUTSKÄR



Witamy w Papierni w Skutskär!

Wyznaczona do kontaktów osoba w Papierni w Skutskär przekaze informacje na temat zasad i szczególnych rodzajów zagrożeń związanych z pracą, która ma zostać wykonana. Ma to na celu zapewnienie, że praca zostanie wykonana w sposób bezpieczny.

Zapraszamy do zadawania pytań!

Numer alarmowy

112

Punkty zborne

Wartownia (brama 1), brama 3 lub brama 4

Wchodzenie

Każda osoba jest zobowiązana do zarejestrowania wejścia oraz wyjścia przy użyciu czytnika kart przy bramie 1.

Poruszanie się

Na terenie papierni panuje ruch związany z transportem, w związku z czym ilość miejsca jest ograniczona. Należy uważać na ciągniki, samochody ciężarowe i inne pojazdy generujące ruch o dużym natężeniu oraz korzystać z wyznaczonych dróg.

Palenie

Na całym terenie przemysłowym obowiązuje zakaz palenia.

Prace gorące

Zezwolenie 01046-85 284 (w ciągu dnia)
01046-85 100 (o innych porach)

Przykłady substancji niebezpiecznych w naszych zakładach



Palne

terpentyna, metanol,
chlorek sodu, acetylen,
nadtlenek wodoru (utlenianie)



Toksyczne (gazowe)

ditlenek chloru,
siarkowodór



Żrące

wodorotlenek sodu,
kwas siarkowy

Środki ochrony indywidualnej

Teren papierni objęty jest obowiązkiem noszenia zatwierdzonych hełmów ochronnych. W obszarach produkcyjnych należy nosić **wytrzymałą odzież**, **obuwie ochronne** oraz **okulary ochronne**. Podczas pobytu w składzie masy celulozowej i w składzie drewna należy nosić **odzież ostrzegawczą**. Podczas pobytu w pomieszczeniach, w których może występować siarkowodór lub ditlenek chloru, należy nosić **mierniki gazów**. Podczas pracy w zewnętrznej oczyszczalni ścieków należy używać **masek filtrujących 3M 9332 klasy FFP3**.

Alarmy

Alarm ostrzegawczy / alarm operacyjny:

żółte/pomarańczowe sygnały świetlne w połączeniu z dźwiękiem. Należy zachować wzmożoną uwagę!

Alarm ewakuacyjny: czerwone lub czerwone/białe migające światła w połączeniu z dźwiękiem. Należy opuścić budynek!

Zezwolenia na wykonanie pracy i procedury zabezpieczeń przemysłowych (Lockout / Tagout)

Nie można rozpocząć pracy bez uprzedniego otrzymania od Papierni w Skutskär pozwolenia, które obejmuje podpisane zezwolenie na wykonanie pracy od obsługi.

Po przeprowadzeniu oceny ryzyka wykonawca podpisuje zezwolenie na pracę w ramach oceny ryzyka przed przystąpieniem do pracy.

Po ukończeniu pracy wykonawca potwierdza to, składając podpis na zezwoleniu na pracę, i powiadamia obsługę, że praca została wykonana.

Butle gazowe

Butle gazowe należy zawsze przechowywać na wózku i można je montować wyłącznie w wyznaczonych miejscach.

Sprzątanie

Po ukończeniu pracy każdy wykonawca jest zobowiązany do posprzątania po sobie. Obejmuje to przeprowadzenie naszych procedur sortowania odpadów na poszczególne frakcje. Pozostałości chemikaliów użytych w Papierni w Skutskär zostaną wywiezione.

Strefa higieniczna (strefa pakowania pulpy celulozowej)

W naszych strefach higienicznych obowiązują szczególne zasady dotyczące ubioru i zachowania czystości. Żywność i napoje można spożywać wyłącznie w wyznaczonych miejscach.



storaenso